






测试范围 (单位: mm)

外径 (̢D)	高 (H)	工作距离 (WD)	光圈 (F)		
12	12.3	8	5.6		
10	10.5	11	5.6	传感器	>1/3" (̢3.6)
8	8.2	14.5	8	工作距离	8-23
6	6	17.9	8	光圈	F5.6~F12
4	4	21	12	工作温度	-10°~50°
3	2.8	23	12	接口	C-mount

标 记	更 改 内 容						更改人	日 期	
型 号	WBHX0004A	材 料	---						
名 称	360度外壁检测	制 图		比 例	1:1	版 本	A0		
---	---	审 核		单 位	mm	页 次	1	OF	1
---	---	批 准		制 图					